



L. M. D

S4

Licence de Physique Appliquée: Electricité

Module : *Electrotechnique 1*

Chapitre IV

Transformateur

1. LE TRANSFORMATEUR PARFAIT MONOPHASE.


Définition: Un transformateur est une **machine électrique statique** dont le but est de **changer des grandeurs électriques sinusoïdales**, tensions, courants, tout en **conservant leur fréquence**.

Un transformateur monophasé comporte:

- un **noyau ferromagnétique fermé**
- et **deux enroulements** :

le **primaire**, composé de N_1 spires, est alimenté par une source de tension sinusoïdale $u_1(t)$

et le **secondaire**, portant N_2 spires, délivre une tension $u_2(t)$.



Au **primaire**, $u_1(t)$ \Rightarrow un courant $i_1(t)$ \Rightarrow dans le noyau un flux $\Phi(t)$.

$\Phi(t)$ \Rightarrow $\left\{ \begin{array}{l} \text{au 1}^{\text{ère}} \text{ une f.c.e.m } e_1(t) \sim \text{à } N_1 \text{ et opposée à } u_1(t) \\ \text{au 2}^{\text{ème}} \text{ une f.e.m } e_2(t) \sim \text{à } N_2 \end{array} \right.$

Le **secondaire** fermé sur Z \Rightarrow $i_2(t)$ sous $u_2(t)$.


Équations du transformateur parfait

On fait les approximations:

- le *noyau ferromagnétique* **parfait**

→ Réluctance $R \neq 0$

- les résistances r_1 et $r_2 \neq 0$



Loi d'**Ohm** →
$$\left\{ \begin{array}{l} u_1(t) = -e_1(t) \\ e_2(t) = u_2(t) \end{array} \right. \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} e_1(t) = -n_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ e_2(t) = -n_2 \frac{d\Phi}{dt} \end{array}$$

Loi de **Kapp** →
$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = \mathbf{R} \Phi = 0$$

Equations du transformateur parfait

Notations complexes

$$\bar{E}_1 = -j \frac{\omega}{\sqrt{2}} N_1 \bar{\Phi}$$


$$\bar{E}_2 = -j \frac{\omega}{\sqrt{2}} N_2 \bar{\Phi}$$

$$\bar{U}_1 = -\bar{E}_1$$

$$\bar{U}_2 = \bar{E}_2$$

$$N_1 \bar{I}_1 + N_2 \bar{I}_2 = 0$$

Diagramme vectoriel



$$\begin{aligned} & \longrightarrow \varphi_1 = \varphi_2 \\ \longrightarrow P_1 &= U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m U_2 \frac{I_2}{m} \cos \varphi_2 = P_2 \end{aligned}$$

Pas de pertes

2. LE TRANSFORMATEUR REEL.


Les Flux

$$\Phi_1 = N_1 \Phi + \Phi_{f1}$$

$$\Phi_2 = N_2 \Phi + \Phi_{f2}$$

$$\Phi_{f1} = l_1 i_1 \quad \Phi_{f2} = l_2 i_2$$

l_1 et l_2 constantes



Loi d'Ohm

$$u_1 - \frac{d\Phi_1}{dt} = r_1 i_1 \quad \textcircled{\&}$$

$$-\frac{d\Phi_2}{dt} = u_2 + r_2 i_2$$

$$u_1 - N_1 \frac{d\Phi}{dt} - l_1 \frac{di_1}{dt} = r_1 i_1 \quad \textcircled{\&}$$

$$-N_2 \frac{d\Phi}{dt} - l_2 \frac{di_2}{dt} = u_2 + r_2 i_2$$

Avec:

$$e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$$

$$u_1 = -e_1 + r_1 i_1 + l_1 \frac{di_1}{dt}$$

$$e_2 = u_2 + r_2 i_2 + l_2 \frac{di_2}{dt}$$

En outre: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = N_1 i_1 + N_2 i_2 = N_1 i_0$

Notation complexe :

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{E}_1 = -j \frac{\omega}{\sqrt{2}} N_1 \bar{\Phi} \\ \bar{E}_2 = -j \frac{\omega}{\sqrt{2}} N_2 \bar{\Phi} \\ \bar{U}_1 = -\bar{E}_1 + r_1 \bar{I}_1 + j l_1 \omega \bar{I}_1 \\ \bar{E}_2 = \bar{U}_2 + r_2 \bar{I}_2 + j l_2 \omega \bar{I}_2 \\ N_1 \bar{I}_1 + N_2 \bar{I}_2 = N_1 \bar{I}_0 \end{array} \right.$$

On peut connaître :

r_1 , r_2 , N_1 et N_2

mais il n'y a aucun moyen
de mesurer


l_1 et l_2 .

On verra comment on
procède dans la pratique.


Représentation vectorielle :

On part de:

$$\vec{U}_2 = \vec{I}_2 \cos \varphi_2$$



Méthode de Boucherot



3. CARACTERISTIQUES DU TRANSFORMATEUR

3.1. Grandeurs nominales

Un transformateur industriel caractérisé par ses grandeurs nominales:

$$S_n \quad U_{1,n} \quad U_{2,n} \Rightarrow m = \frac{U_{1,n}}{U_{2,n}} = \frac{N_1}{N_2}$$
$$I_{1,n} \quad I_{2,n}$$

En charge un transformateur industriel caractérisé par

Sa chute de tension:


$$\varepsilon \% = \frac{U_1/m - U_2}{U_1/m} 100$$

Sa rendement:

$$\eta \% = \frac{P_2}{P_1} 100$$

3.2. Essais

Essai en charge



Mais pour les *transformateurs de grandes puissances*, **il n'est pas possible de trouver les charges adéquates**. On procède alors autrement.

Essai à vide

Le primaire est alimenté sous *la tension nominale* $U_{1,n}$

le secondaire est *ouvert*



$$\vec{I}_2 = 0$$





$$\vec{U}_1 = -\vec{E}_1 \quad \& \quad \vec{E}_2 = \vec{U}_{2,0} \Rightarrow \vec{U}_{20} = -\frac{U_1}{m} \Rightarrow \boxed{m}$$

Puissance à vide:

$$P_0 = R_1 I_0^2 + P_F$$

$$I_0 \ll I_{2,n}$$



$$\boxed{P_0 = P_F}$$

Ce sont les pertes dans le fer dues:



à l'*hystérésis* et
aux *courants de Foucault*.

Essai en court-circuit

Le **secondaire** est **court-circuité** sur un ampèremètre.

Le **primaire** est alimenté sous une **tension réduite** : $U_{1,cc} \ll U_{1,n}$

réglée de façon que: $I_{2,cc} = I_{2,n}$

Pertes en court-circuit $P_{cc} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2$ $P_{F,cc} = P_J + P_{F,cc}$

$P_{F,cc}$ proportionnel à


B_M^2 à $U_{1,cc}^2$

→ $P_{F,cc} \ll P_J$



$$P_{cc} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = P_J$$

On pose $P_J = R I_2^2$



3. 3. Rendement du transformateur.

Lorsque le secondaire d'un transformateur est relié à une charge, il débite sur celle-ci un courant I_2 sous une tension U_2 que l'on peut considérer ici, *à la chute de tension près*, comme constante : \Rightarrow

$$U_2 \approx \frac{U_1}{m}$$

Puissance absorbée par la charge: $P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2$

Puissance absorbée *au primaire*:

$$P_1 = P_2 + p$$

Pertes

$$p = P_J + P_F$$

Pertes Joule : déterminées à partir de l'essai en court-circuit

Pertes fer : déterminées à partir de l'essai à vide

Rendement

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_1 + P_J + P_F} \Rightarrow \eta = \frac{U_2 I_2 \cos \varphi_2}{U_2 I_2 \cos \varphi_2 + R I_2^2 + \frac{P_F}{13}}$$